

# Produktaustausch

Aus Gründen des Verbraucherschutzes tauscht ABUS bestimmte Kohlenmonoxid Warnmelder vom Typ COWM300 aus. Bei einem Teil der Produktion mit Produktionsdatum April 2015 kann es vorkommen, dass der Warnmelder, nachdem er für längere Zeit hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht einwandfrei funktioniert.

Betroffen sind COWM300 Warnmelder mit folgender Chargennummer:

**COWM300###F4...**



Sollten Sie einen COWM300 Warnmelder mit dieser Chargennummer in Ihrem Besitz haben, können Sie diesen unter [www.service-product.info](http://www.service-product.info) kostenlos austauschen lassen. Weitere Informationen erhalten Sie darüber hinaus über das ABUS Kunden-Servicecenter:

**ABUS August Bremicker Söhne KG**

Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter

Hotline: +49 (0) 2335 634 455  
(Mo.–Do. 08:00–16:00 Uhr, Fr. 08:00–15:00 Uhr)

Fax: +49 (0) 2335 634 12 455

E-Mail: [kundenservice@abus.de](mailto:kundenservice@abus.de)

Alle anderen ABUS Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen.